



A	0138JBY
B	22/06/2006
H	_____
I	02/01/2015
(I.1)	02/01/2015
(I.2)	MADRID
C.1.1	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	NISSAN
D.2	SBFTL0 / 34 / ND
D.3	NISSAN CABSTAR
(D.4)	PÚBLICO - ALQUILER SIN CONDUCTOR

M 0

E	VWASBFTL053823821
F.1	3500
F.2	3500
G	3425
K	HIC-18968
P.1	2953
P.2	92.0
P.3	DIESEL
Q	_____
S.1	2
S.2	_____

OBSERVACIONES:

Documento válido si acompaña ITV en vigor.

Matrícula		Certificado Nº	
 0138JBY		2014466011 	
C.L	2010 CAMION (MMA <= 3500 KGS.) PLATAFORMA		
A.1	NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A.		
A.2	CARRETERA DE VALLADOLID Nº 1 05004 AVILA ESPAÑA		
B.1	---		
B.2	---		
D.1	NISSAN		
D.2	SBFTL0/34/		
D.3	NISSAN CABSTAR		
E	VWASBFTL053823821		
J	N1		
J.1	BA		
J.2	---		
J.3	---		
R	---		
D.6	EEE		
K	CI-1581		
K.1	HIC-18968		
K.2	---		


Código	Descripción	Código	Descripción
Z	----	M.1	3400
G	3425	M.4	----
F.1	3500	L	2/6
F.1.1	1750/2200	L.0	1/2º
F.1.5	100	L.1	1/2º
F.2	3500	L.2	195/70 R15C 104/102R
F.2.1	1750/2200	P.5.1	NISSAN
F.3	7000	P.5	BD30
F.3.1	7000	P.3	D
O.1	----	P.1	2953
O.1.1	----	P.1.1	4 EN LINEA
O.1.2	----	P.2	92
O.1.3	3500	P.2.1	16,82
O.1.4	750	S.1	2
F.4	2730	S.2	----
F.5	2095	U.1	94
F.6	6830	U.2	2700
F.7	1570	V.7	220
F.7.1	1385	V.9	EURO 3
F.8	2326		

Observaciones:
 * Emisión de tarjeta en cumplimiento del Art. 5.3 b) del Real Decreto 750/2010.
 * Fecha de 1ª matriculación: 22/06/2006.
 * Vehículo equipado con plataforma elevadora aérea de elevación de personas, marca: Multitel, Tipo: 180 ALU/AF, nº de serie: 15789.
 * Contraseña de homologación individual concedida por el Ministerio de Industria, E. y T. según Informe del INTA nº IL14/2001.

Opciones incluidas en la homologación de tipo

El organismo Inspector **ITV Seseña, S.A.**

Certifica que el vehículo cuyas características se detallan en esta matrícula para su matriculación o puesta en circulación,



Fecha de emisión: **26-12-2014**
 Valedera hasta: **26-12-2015**



Itv Seseña S.A. itv - 4509

Camino Ciempozuelos, s/n. - 45224 SESEÑA NUEVO (Toledo)
Tels.: 91 839 10 51 - 91 839 11 06 - Fax: 91 839 11 07 - Móvil: 646 90 48 24
E-mail: itvs@itvsesena.com



Datos del vehículo

INFORME DE INSPECCIÓN

Matrícula Actual: P1923BCN (F)	Clasif. Veh.: 2010 (V)	Fecha 1.ª Matric.: 22-06-2006	Expediente N.º: 466011
N.º Bastidor: VWASBFTL053823821	Marca: NISSAN	Referencia: 422032	Fecha de Insp.: 26-12-2014
C. Homologación: HIC-18968	Tipo: SDFTLO	D. Comercial: CABSTAR	Lect. Cuentakm.: 156.117
Tipo de inspección solicitada: N0504 PREVIAS A LA MATRICULACION DE VEHICULOS: VEHICULOS MATRICULADOS PROCEDENTES DEL E.E.E.			

Mediciones durante la inspección

FRENADO (KN)					EMISIONES		ALINEACIÓN (mm)	
Equipo	1.º Eje Izda./Dcha.	2.º Eje Izda./Dcha.	3.º Eje Izda./Dcha.	4.º Eje Izda./Dcha.	Equipo	Equipo		
FRT-04						ALP-04		
Freno servicio / Dif. %	7,26/6,93-5,0	4,59/5,62-18,0%	---/---%	---/---%	Opacidad (m-1) K	0,50	Ejes	
Freno estac. / Dif. %	---/---	3,25/3,59	---/---	---/---	CO Ralentí (%)	---	Dinamómetro (N):	
Freno de socorro	---	---	---	---	CO Acelerado (%)	---	Vel. Act. Lim. (km/h):	
Decelerómetro(m/s²):	---/---	Báscula(kg): BAS-FRT / 3.411			Factor Lambda	---	Ruidos dB (A):	

Elementos inspeccionados según R.D. 2042/1994 - Manual Procedimiento de Inspección de Estaciones de I.T.V.

Los elementos indicados con (L=Ligeros, P=Universal, M=Motos, G=Contaminantes) han sido inspeccionados en el puesto - Por el inspector:

01 IDENTIFICACION	0306 Campo de visión directa	L1-LSO	06 FRENOS	0702 Volante-columna dirección	L4-LSO
0101 Documentación	0307 Dispositivo retención carga	L1-LSO	0601 Frenos de servicio	0703 Caja Dirección	L4-LSO
0102 N.º Bastidor	0308 Indicador de velocidad	L1-LSO	0602 Freno secundario socorro	0704 Timonería y Rótulas	L4-LSO
0103 Placas de matrícula	0309 Salientes interiores	L1-LSO	0603 Freno de estacionamiento	0705 Servodirección	L4-LSO
02 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR	0310 Elem. exclusivos de M2/M3	NA	0604 Freno de inercia	08 EJES, RUEDAS, NEUMATICOS, SUSP.	
0201 Antiempotramiento del.		NA	0605 Dispositivo antibloqueo	0801 Ejes	L4-LSO
0202 Carrocería y chasis		L1-LSO	0606 Dispositivo desaceleración	0802 Ruedas	L4-LSO
0203 Dispositivos acoplamiento		NA	0607 Pedal dispositivo de frenado	0803 Neumáticos	L2-LSO
0204 Guardab y disp. antiproj		L1-LSO	0608 Bomba vacío o comp y dep.	0804 Suspensión	L4-LSO
0205 Limpia y lavaparabrisas		L1-LSO	0609 Indicador de Baja Presión	09 MOTOR Y TRANSMISION	
0206 Protecciones laterales		NA	0610 Válv. regul. freno de mano	0901 Estado general del motor.	G1-
0208 Puertas y peldaños		L1-LSO	0611 Válvulas de frenado	0902 Sistemas de alimentación.	L4-LSO
0209 Retrovisores		L1-LSO	0612 Acum.o depósito de presión	0903 Sistemas de escape.	L4-LSO
0210 Señales de los vehículos		NA	0613 Acopl.frenos de remolque	0904 Transmisión	L4-LSO
0211 Soporte Ext.Rueda repuesto		L1-LSO	0614 Servofreno. Cilindro mando	0905 Veh.que util. gas como carb	NA
0212 Vidrios de seguridad		L1-LSO	0615 Tubos rígidos	10 OTROS	
0213 Elem. exclusivos de M2/M3		NA	0616 Tubos flexibles	1001 Transp.mercanc.peligrosas	NA
03 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR			0617 Forros	1002 Transp.mercanc. pereceder.	NA
0301 Asientos y sus anclajes		L1-LSO	0618 Tambores y discos	1003 Transporte escolar	NA
0302 Cinturones seg. y anclajes		L1-LSO	0619 Cables, varillas, palancas,	1004 Tacógrafo	NA
0303 Dispositivo retención niños		NA	0620 Cilindros sistema frenado	1005 Limitación de velocidad	NA
0304 Antihuelo y antivaho		NA	0621 Válvula sensora de carga	1006 Reformas no autorizadas	L1-LSO
0305 Antirrobo y alarma		NA	0622 Ajustadores de tensión		
	04 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION		07 DIRECCION		
	0401 Luces de cruce y carretera	L1-LSO	0701 Desviación de ruedas		L2-LSO
	0402 Luz de marcha atrás	L1-LSO			
	0403 Luces indicadoras dirección	L1-LSO			
	0404 Señal de emergencia	L1-LSO			
	0405 Luces de frenado	L1-LSO			
	0406 Luz placa de matrícula	L1-LSO			
	0407 Luces de posición	L1-LSO			
	0408 Luces antiniebla	L1-LSO			
	0409 Luz de gallo	L1-LSO			
	0410 Catadióptricos	NA			
	0411 Alumbrado interior	NA			
	0412 Avisador acústico	L1-LSO			
	0415 Señalización luminosa	NA			
	0416 Luz diurna	NA			
	05 EMISIONES DE CONTAMINANTES				
	0501 Ruido	G1-			
	0502 Vehicul.encendido chispa.	NA			
	0503 Veh.encendido compresión,	G1-			

Código	Descripción de los Defectos	Calificación
Reforma N.º	20144509 PM 16443	

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Favorable

(Resultado de la inspección de conformidad con el RD 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos)

FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN:

26-12-2015

Observaciones:

[Handwritten signature]

